
センタービル　各階平面図

（2026年現在の不具合発生状態）

塔屋屋上




4階・屋上




●壁や天井に穴等なんらかの不具合が発生している力所（番号は参照写真No.）


3階



2階




1階



鉄工センタービル３階の現在の破損状況（写真）

天井裏のコンクリート内の鉄筋が錆びて膨張し、剥がれ落ちた破片が天井を突き破って穴をあけた模様。

３階の廊下⑧



鉄筋が錆びてむき出しとなった３階天井裏





２号室の天井①




６号室の天井②



７号室の床③



８号室の天井④





１０号室の天井⑤



１１号室の天井と床⑥



１２号室の壁⑦



２３号室の天井⑨







２２号室の天井⑩




２１号室の床⑪



２０号室の床⑫



１８号室の床⑬



廊下の天井⑭



１３号室の壁⑮





西階段の天井⑯



西階段の２階部分⑰



↓崩れたかけら

